<붙임2-1>

학교 환경위생 및 식품위생(정기.특별) 점검표

1. 개요

학교명	고양 덕은노을유치원				교 장	0			
소재지	경기도 고양시 덕양구 대덕산2길 2								
설립구분	공립				교실수	일반 실		특별 실	
전화번호	02-3153-0800				FAX 번호	0			
설비현황	냉방	중앙) 실	개별) 실		먹는 물 시설	먹는 물	상수도, 지하수, 기타		
	난방	중앙) 실	개별) 실			저수조			개
	환기	중앙) 실	개별) 실			정수기	개	먹는샘물	개
급식실	조리실(-), 식당(-)				체육장	마사토, 천연잔디, 인조잔디, 기타, 탄성우레탄(O, X)			
체육관 및 강당	체육관 - 실		강당 - 실		기숙사	(X) 신축(증·개축) 년도 : -			

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	22.10.25(1차) / 22.11.10(2차) / 22.12.01(3차)			② 측정시간	18:00 ~ 20:15		
③ 측정장소	수업중교실	-		빈교실	-		
	맑은샘물반, 사랑빛반, 푸른바다반, 사랑별반						
④ 측정자	소속	생활환경부		성명	최진호		
⑤ 측정조건	외기						
	온도(℃)	습도(%)	PM_{10} (㎍/㎥)	$PM_{2.5}$ (㎍/㎥)	CO2(ppm)	소음 (dB(A))	오존 (ppm)
	-	-	-	-	-	-	-

3. 측정지점별 측정결과

3-1. 신축 교실 공기질 검사 결과

측정항목	검사조건		검사 횟수	검사결과	유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간					제조회사	모델명	제작일	고유번호	장비점검일		
TVOCs (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	307.1	400	적합	㈜YTK코퍼레이션	Amos-100	22.03.02 22.08.30	22C10012 22i10020 22i10021 22C10013 22C10014 22i20019	22.03.22 22.09.08	GC/MS법	신축 및 증개축 3년이내
	사랑빛반	18:10~19:10	2	69.0	400	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	162.0	400	적합							
벤젠 (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	ND	30	적합							
	사랑빛반	18:10~19:10	2	ND	30	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	ND	30	적합							
톨루엔 (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	37.4	1000	적합							
	사랑빛반	18:10~19:10	2	ND	1000	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	27.1	1000	적합							
에틸벤젠 (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	57.4	360	적합							
	사랑빛반	18:10~19:10	2	ND	360	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	ND	360	적합							
자일렌 (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	16.3	700	적합							
	사랑빛반	18:10~19:10	2	ND	700	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	ND	700	적합							
스티렌 (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	11.8	300	적합							
	사랑빛반	18:10~19:10	2	ND	300	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	ND	300	적합							
HCHO (㎍/㎥)	맑은샘물반	18:00~19:00	2	4.8	80	적합		Amos-200	22.03.02 22.08.30	22C20010 22C2008 22i20016 22C2009 22i20017 22I20018	22.03.22 22.09.08	HPLC법	
	사랑빛반	18:10~19:10	2	8.8	80	적합							
	푸른바다반	19:10~20:10	2	9.9	80	적합							

3-2. 그외 교실에서의 공기질 검사 결과

Rn (Bq/㎥)	사랑별반	9/28~9/30	1	16.4	148	적합	㈜에프티랩	FRD500	21.04.21	FA25F5000209	21.05.03	연속측정	

4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과(점검자:　　)

점검항목	주요 점검내용	점검결과	특이사항
폐 기 물	폐기물의 구분, 처리방법·횟수는 적당한가		
	폐기물 용기의 재질,구조 등은 적당한가		
	폐기물용기 및 배치장소는 청결한가		
	실험폐수는 적법하게 처리되고 있는가		
구내매점	매점주변 및 상품진열대는 청결한가		
	매점의 취급품목은 적정하며 관리요령을 준수 하는가		
먹는물	먹는 물은 수질기준에 적합한가		
상 수 도 및 하수도	상·하수도 도면이 비치되어 있는가		
	수도관은 누수 또는 노후하지 않는가		
	물탱크는 정기적 청소와 점검을 하였는가		
	우수·오수시설 설비는 제기능을 하는가		
화 장 실	청결상태, 채광·조명, 환기상태가 양호한가		
	손씻는 전용시설과 소독설비가 있는가		
	비품비치 상태 및 시설설비는 고장이 없는가		
	정화조는 적법하게 관리되고 있는가		
기 타 환경위생	청소·소독시기 및 방법은 적정한가		
	쥐 및 위생해충 등을 제거하여 없는가		
	수목·화초의 방제시기 및 방법은 적정한가		
	수영조 욕수는 수질기준에 적합한가		
	시설설비 및 부대시설의 관리는 양호한가		
	입영자의 위생·안전지도가 이루어지는가		

※ 작성기준: 점검결과는 우수 "A", 보통 "B", 미흡 "C"로 평가하며, 세부사항은 「학교환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼」참조

※ 4. 일반 환경위생 및 식품위생 점검결과는 교육지원청 세부계획에 따라 학교 또는 교육지원청에서 작성하며 외부용역업체는 작성하지 않음

5. 검사결과에 따른 종합의견 및 근거자료(사진 등 첨부)

종합의견	고양 덕은노을유치원 는 학교보건법시행규칙 실내 환경 및 공기 질에 대한 기준에 적합하게 유지·관리 되고 있습니다.						
근거자료 (사진)	측 정 사 진						
	맑은샘물반		사랑빛반		푸른바다반		사랑별반	

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

영 진 환 경 산 업(주)

경기도 수원시 권선구 매송고색로634-21

대 표 이 사　　하 은 용 (인)